

Actualización de Software: Update Pack 2.1UR (UP2.1UR)

Detalles rápidos:

Nombre del archivo: Update Pack 2.1UR
Fecha de publicación: April 22nd, 2009
Tamaño de la descarga: 401KB (UP2.0UR ya instalado) / 249MB (UP2.0UR no se instala)

Descripción general

Update Pack 2.1UR ofrece las siguientes mejoras de la Update Pack 2.0UR.

	Antes de la versión Cambio	Después de la versión Cambio	Cambios de Update Pack 2.0UR (UP2.0UR)
Común	-	-	• Rectif GPS recuperación después de la recepción de datos de estado de espera.
Administrador de Aplicaciones	-	-	• Creado para la recuperación de un apagado se producen durante la instalación de una Update Pack
Portal Sync	-	-	• Administrador de Aplicaciones y PortalSync aplicación la función mejora

- Para obtener más detalles, por favor consulte Manual del propietario en <http://my.clarion.com/es-us/html/support>.
- El Update Pack UP2.1UR instala la UP2.0UR actualizar si no está ya instalado en el ClariionMiND. Para más detalles sobre UP2.0UR, consulte *Actualización de Software: Update Pack 2.0UR (UP2.0UR)*.
- No se puede desinstalar UP2.1UR una vez lo instalas.

Requisitos de la actualización de software


- Una conexión Wi-Fi es necesario para ejecutar la actualización de software.
- Para obtener información acerca de la conexión ClarionMiND de Wi-Fi por favor referirse al Manual del propietario del Capítulo 3 (Conexión de una red).
- Registro de usuario / registro del producto es necesario usar Portal Sync.
- Para el registro de información por favor consulte el manual del propietario Capítulo 4 (Registrarse en el portal del sitio Clarion).

Instrucciones

Antes de comenzar la instalación:

- Enchufe el adaptador de CA (cargador).
- Conectar ClarionMiND a una red Wi-Fi.
 - * Por favor, consulte el Capítulo 3 (Conexión de una red) en el manual del propietario.
- Cierre todos los programas que se están ejecutando.


1. Toque en el Panel de control – Configuración avanzada (Ajustes de expertos)– Aplicación Manger para iniciar Administrador de Aplicaciones



2. Hay dos formas de realizar la actualización en función de si la UP2.0UR actualización ya está instalada en la ClarionMiND.


Caso 1: UP2.0UR ya está instalado:

Si la siguiente pantalla, vaya al **Paso 2.A.**




Caso 2: UP2.0UR no está instalado:

Si la siguiente pantalla, vaya al **Paso 2.B.**



2.A. En el Administrador de Aplicaciones, comprobar que el Update Pack UP2.1UR se selecciona, a continuación, pulse [OK].


Vaya al Paso 6.




* Si desea instalar *Music Sync* y / o *Tráfico* Aplicaciones(s) al mismo tiempo, comprobar que también es verdad que la, pulse [OK].

2.B En el Administrador de aplicaciones, seleccione la [Actualizar] ficha si no está seleccionada. Toque en el [Actualizar] botón y, a continuación, seleccione cada una de las actualizaciones de software. Después de todos los archivos se seleccionan toque [OK].


Vaya al Paso 3.



3. Pulse [OK] después de dejar de fumar todos los programas en ejecución.



- Pulse [OK] para actualizar.




Administrador de aplicaciones de actualización se inicia. Administrador de aplicaciones se reiniciará automáticamente después de la actualización se haya completado.




- * Por favor, no desconecte la alimentación durante la actualización.
- * Puede tomar hasta 2 minutos para recuperar la información del software.

- Después de iniciar el gestor de aplicaciones de nuevo, el [Actualización / Instalación] se muestra el menú. Compruebe que la Update Pack UP2.1UR está seleccionado, pulse [OK].



- * Si desea instalar *Music Sync* y / o *Tráfico* Aplicaciones(s) al mismo tiempo, comprobar que también es verdad que la, pulse [OK].

6. Pulse [OK] para continuar .



* Proceso de actualización puede ser más de 30 minutos si la Update Pack UP2.0UR no está instalado, variando según la velocidad de conexión a internet te suscribes y el estado de la conexión.

* Proceso de actualización puede ser más de 3 minutos si la Update Pack UP2.0UR ya está instalado, , variando según la velocidad de conexión a internet te suscribes y el estado de la conexión.

Actualización se iniciará. El sistema se reiniciará automáticamente después de la actualización se haya completado.





* Por favor, no desconecte la alimentación durante la actualización.

* El Update Pack(s) incluye varias grandes archivos de datos. La barra de progreso puede ir lentamente o, a veces, mientras que dejar de descargar, especialmente en el caso de que UP2.0UR no se ha instalado previamente.


7. Después de la actualización y el sistema se haya reiniciado la pantalla principal aparecerá. Para confirmar la actualización se ha completado con éxito, poner en marcha el Gestor de aplicaciones encuentra en el Panel de control en Configuración avanzada para confirmar la versión de la Update Pack se instala como sigue.

Administrador de Aplicaciones de lanzamiento



UP2.1UR no aparecerán aquí cuando actualización se ha completado con éxito.

Nota :
Music Sync y/o Tráfico también aparecen aquí, si es que aún no están instalados.



UP2.1UR aparecerán aquí cuando actualización se ha completado con éxito.

Nota :
Music Sync y/o Tráfico también aparecen cuando se instalan aquí

* Versión de Update Pack también puede ser confirmado desde el Panel de control - Configuración avanzada - información de Sistema - Software

8. Salga del Administrador de aplicaciones.

NOTA:

- Tras la instalación de Update Pack, la fecha y la hora se puede cambiar. Fecha y hora se puede configurar manualmente o automáticamente por Portal Sync o la adecuación de las "Ajuste de datos GPS" establecimiento en la fecha y la hora pantalla.
- Por favor, consulte el Manual del Propietario, en el capítulo 7-3 (Fecha y hora) para más información sobre cómo configurar la fecha y la hora.
- Una vez que el Update Pack está instalado no se puede quitar. La versión del sistema operativo, el Update Pack y las aplicaciones se puede confirmar desde el Panel de control – Configuración avanzada - información de Sistema - Software.
- Tras la instalación de Update Pack, Selección de configuración del teclado en la aplicación de navegación puede ser cambiada en "Cyrillic". Por favor, cambie manualmente si es necesario para el establecimiento utilizado anteriormente. El teclado de selección puede cambiar de la pantalla de navegación – ajustes – Configuración de idioma. Por favor, consulte el manual del propietario Capítulo 6 (6-4 Configuración de idioma) para los detalles de teclado selection.



Por favor, cambia a la configuración utilizada previamente.

- Tras la instalación de Update Pack, los iconos del mapa en la Aplicación de navegación puede ser cambiada. Por favor, cambie manualmente si es necesario para el establecimiento utilizado anteriormente. Los iconos del mapa puede cambiar de la pantalla de navegación – ajustes – exponer, a continuación, cambiar la configuración "Cambiar Mapa exponer" a "Mapa solamente". Por favor, consulte el manual del propietario Capítulo 6 (6-6-2 Exponer) para los detalles de la configuración de la pantalla.



Por favor, cambia a la configuración utilizada previamente.

Solución de problemas

- Si la actualización de software no completa debido a un problema de red o apagado durante el proceso de actualización, por favor comience el proceso de actualización de software otra vez.
- Si el mensaje " errores encontraron al descargar paquetes." apareció y la actualización de software no se completa, por favor consulte el Manual del Propietario capítulo 7-12 (Mantenimiento: recuperar Base de datos de RPM) y luego intente de nuevo la actualización.